


جلسه دوم

مقاومت مصالح

$$\sigma_b = \frac{F}{A_b} = \frac{F}{t \cdot d}$$

تغییر تنش
تغییر تنش
تغییر تنش


مکان را با BD بصورت یک میل فولادی با سطح مقطع 40×10 میلی و با R می باشد در صورتی که



بین جای اتصال 100 mm افزون گردد مقدار الزام

تنش محوری و مقدار متوسط را با آن

$A_{BD} = 40 \times 10 \text{ (mm)}$
 $d_B = d_C = d_D = 10 \text{ (mm)}$
 $\sigma_{max} / BD = ?$ $\sigma_{ave} / BD = ?$




$$\sum M_C = 0 \rightarrow 200 \times 40 \cdot \cos 30^\circ - F_{BD} \times 200 \cdot \cos 30^\circ = 0$$

$$F_{BD} = \frac{200 \times 40 \cdot \cos 30^\circ}{200 \cdot \cos 30^\circ} = 40 \text{ (kN)}$$

$\sigma_{max} = -\frac{F}{A_{min}} = \frac{-200}{(40-10) \times 10} = -133.33 \text{ (kPa)}$

$\sigma_{ave} = -\frac{F}{A} = \frac{-200}{40 \times 10} = -500 \text{ (kPa)}$


- مثال: میل اتصال AB دالی سطح مقطع به ابعاد 20×20 میلی و با R می باشد چگونه تنش
- (الف) تنش محوری ایجاد شده در نقطه AB با تنش بیش ایجاد شده در نقطه D در صورتی که
- قطر بین اتصال 100 mm باشد (ج) تنش جدید بر روی قلابها



الف) F_{AB} = ?

ب) $\tau_{ave/D}$ = ? F_{AB} $F_{AB} \sin 30^\circ$

ج) $\sigma_{b/D}$ = ?



$$\sum M_D = 0 \rightarrow 20 \times 1.5 - F_{AB} \sin 30^\circ \times 1.5 = 0 \rightarrow F_{AB} = \frac{20 \times 1.5}{1.5 \sin 30^\circ} = 20 \text{ (kN)}$$

$$\sum F_u = 0 \rightarrow D_u - F_{AB} \cos 30^\circ = 0 \rightarrow D_u = 20 \cos 30^\circ = 17.32 \text{ (kN)}$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow D_y - 20 + F_{AB} \sin 30^\circ = 0 \rightarrow D_y = 20 - 20 \sin 30^\circ = 10 \text{ (kN)}$$

$$R_D = \sqrt{D_u^2 + D_y^2} = 20$$

جمعه آذر سن ۱۳۸۱ DEC. 2004 17


ذیقعه ۱۴۲۵

شهادت آیت ... دکتر محمد مفتاح (۱۳۵۸ هـ ش) - روز وحدت حوزه و دانشگاه.

$$F_{AB} = \frac{F}{A_{AB}} = \frac{20}{1.5 \times 1.5} = 8.89 \text{ (kPa)}$$


$$\tau_{ave/D} = \frac{F}{\tau_{AD}} = \frac{20}{2 \times \frac{\pi}{4} (1.5)^2} = 1.47 \text{ (kPa)}$$

$$\sigma_{b/D} = \frac{F}{\tau_{Ab}} = \frac{20}{2 \times 1.5 \times 1.5} = 4.44 \text{ (kPa)}$$



میتوانیم در تمامین میله ها با توجه به شرایط تعادل در نقاط C و D در قلاب ها
 برداریم و در تمامین میله ها با توجه به شرایط تعادل در نقاط C و D در قلاب ها

13 $d_D = d_B = \frac{5}{14}$
 14 $d_C = \frac{1}{2}$
 15 $\sum \tau_{(C)} B, D, C = 0$
 16 $\sum \tau_{(D)} E, D = 0$



16 $\tan \alpha = \frac{4}{\frac{5}{14}} \Rightarrow \alpha = \tan^{-1} \frac{4}{\frac{5}{14}} = 53.13^\circ$

17 $\sum \tau_C = 0 \rightarrow 9 \cdot 4 - F_B \sin \alpha \cdot \frac{5}{14} = 0 \rightarrow F_B = \frac{9 \cdot 4 \cdot 14}{\frac{5}{14} \sin 53.13^\circ} = 20 \text{ (lb)}$
 $\sum F_x = 0 \rightarrow -9 + F_B \sin \alpha + C_x = 0 \rightarrow C_x = 9 - 20 \cdot \sin 53.13^\circ = -15 \text{ (lb)}$
 $\sum F_y = 0 \rightarrow C_y - F_B \cos \alpha = 0 \rightarrow C_y = F_B \cos \alpha = 20 \cdot \cos 53.13^\circ = 12$
 $R_C = \sqrt{C_x^2 + C_y^2} = \sqrt{(-15)^2 + (12)^2} \Rightarrow R_C = 19.61 \text{ (lb)}$

$$\tau_{ave} B = \frac{F}{A} = \frac{F_B}{\frac{\pi}{4} d^2} \rightarrow \tau_{ave} B = \frac{2000}{\frac{\pi}{4} (1/4)^2} = 917,41 \text{ psi}$$

$$\tau_{ave} B = \tau_{ave} D$$

$$\tau_{ave} C = \frac{R_C}{r_{AC}} = \frac{R_C}{r \times \frac{\pi}{4} d^2} = \frac{225,17}{r \times \frac{\pi}{4} (1/2)^2} = 225,17 \text{ psi}$$

$$\sigma_{bc} = \frac{F_C}{A_{bc}} = \frac{225,17}{r \times \frac{1}{2} \times \frac{r}{14}} = 225,17 \text{ psi}$$

$$\sigma_{bb} = \frac{F_B}{A_{bb}} = \frac{2000}{\frac{d}{14} \times \frac{d}{14}} = 2000 \text{ psi}$$

