



دانشگاه فنی و حرفه‌ای

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

دانشگاه فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شیروان

برنامه درسی جلسه سوم: درس ماشین‌های الکتریکی مخصوص (کارشناسان برق)

موضوع: بررسی عملکرد موتور القایی و نحوه سیم‌کشی آن در موتور القایی سه فاز

گردآورنده: سعید مافی لور

برنامه درسی جلسه چهارم: ریسمان

موضوع: تحلیل موتور القایی دو فاز در شرایط متعادل و نامتعادل و رسم مدار معادل آن

گردآورنده: سعید مافی لور

اسفند ۱۳۹۸


بررسی محکوم موتور القایی

نحوه تولید گشت در درو تو:

فرض کنید در اطراف درو تو آهنربای گردان قرار برتته است. با چرخش آهنربا هادی های روتور در میدان مغناطیسی متغیر رامی بیند. این میدان مغناطیسی که هادی های روتور را قطع میکند، بر اساس قوانین الکترومغناطیسی ولتاژی را در آن ها القا میکند. از آنجا که هادی های روتور توسط حلقه های انرژیمی به بدنه متصل است. شدت اندر چرخش در میدان مغناطیسی متغیر می شود. طبق قانون لورنتز جهت جریان جاری شده به گونه ای است که با عامل بوجود آورنده اش مخالفت میکند. این عامل همان تغییر فوالت (ش) به علت چرخش آهنربا است. لذا باید اهداف سرعت ایجاد شده بین میدان و حلقه های روتور صفر شود. به همین علت به هادی روتور گشت می دهد و در آن صورت به همین گشت باعث چرخش روتور می شود.

تئوری میدان گردان در موتور القایی سه فاز:

اساس محکوم موتور القایی مبتنی بر وجود میدان گردان است. حال درباره نحوه تولید میدان گردان بحث میکنیم. ابتدا ساقه های موتور القایی سه فاز را در نظر میگیریم که سیم چینی که در آن است. آن به هدرت متغیر سیم چینی شده اند و فرض بر آن است که سیم چینی که در فاز های مختلف با یکدیگر ۱۲۰ درجه اختلاف فاز مکانی دارند. همانطور که در شکل زیر دیده می شود.



فرض های لازم در این زمینه به شرح زیر است:

۱- روتور و آنتا تو از ماده مغناطیسی ایده آل ساخته شده اند (H=0)

جریان مغناطیسی گشتی در سیم چینی به عبارت زیر  $\rightarrow$  آ میرد در صورتی که تولید  $\rightarrow$  ش مورد نظر در جهت مغناطیسی شود  $\rightarrow$  مائین باقیست ایده آل صفر است  $\rightarrow$   $\infty$   $\rightarrow$   $\mu_1$

۲- خطوط در فاصله هادی بین آنتا تو و روتور به شش شعاعی هستند. (به خاطر فاصله هادی توسط (در حدود ۱ میلی متر تا ۲ میلی متر) میتوان فرض کرد خطوط شعاعی در فاصله هادی به هدرت شعاعی از آنتا تو به روتور در یک خط هستند.)

۳- اندازه میدان مغناطیسی در فاصله هوایی ثابت است.

حال با استفاده از قانون مدار، اگر شدت میدان مغناطیسی فاصله هوایی ناشی از خودام از فاصله را جداگانه بدست می آوریم؛

رقت جریان از سیم بیخ فلز  $a$  عبور می کند یک میدان مغناطیسی حول آن ایجاد می کند حال به توان برای سیمی حول فلز  $a$  رابطه زیر را نوشت:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{L} = \sum N \cdot I \quad (1-1)$$


مابقی هم فرض کردیم که ذکر شده در بالا، شدت میدان درون دو توری و آنتن توری خیلی کوچک و نزدیک به هم است و فقط در فاصله هوایی میدان مغناطیسی وجود خواهد داشت. اگر سیم عبور است در فاصله هوایی را شعاع  $a$  اندازه آن را ثابت در نظر بگیریم، در رابطه (1.1) ضرب نقطه ای به ضرب معمولی تبدیل می شود:

$$H \oint dL = N \cdot I_a \quad (2-1)$$


$$H(2\pi a) = N \cdot I_a \Rightarrow H = \frac{N I_a}{2\pi a} \quad (3-1)$$

طول  
گ: فاصله هوایی

همانطور که پیش از این به بند خطوط مغناطیسی در فاصله هوایی  $\frac{\pi}{2} - \pi$  تا  $\frac{\pi}{2}$  از دو توری به سمت آنتن می رسد و فاصله  $\frac{\pi}{2} + \pi$  تا  $\frac{3\pi}{2}$  از آنتن توری به دو توری می رسد. قابل توجه است این توانا نسبت به حرکت فلز  $a$  بین است است. به این ترتیب توزیع مکانی میدان مغناطیسی در فاصله هوایی میسر است:



گرس ۲-۱ نحوه توزیع شار و میدان در آنتن توری متوالی



گرس ۳-۱ گرس منبع نیرو در مغناطیسی

$$H = \frac{N \cdot I_a}{r_g} \quad (4-1)$$

همانطور که در شکل ۳-۱ دیده می شود شکل موج نیروی محرکه متناهی نیز به قدرت مربعی البته با دانسته متفاوت است.

$$F = \frac{N \cdot I_a}{r} \quad (5-1)$$

اکنون با استفاده از سری توانیم توان شکل موج مربعی نیروی محرکه متناهی را به تعدادی مؤلفه سینوسی به قدرت زیر تجزیه کرد:

$$F = F_1 \cdot \cos \theta + F_3 \cdot \cos 3\theta + F_5 \cdot \cos 5\theta + \dots \quad (6-1)$$

همانطور که در رابطه (۶-۱) دیده می شود، به دلیل تقارن شکل موج نیروی محرکه متناهی، مؤلفه‌های زوج در این بسط وجود ندارد و فقط هارمونیک‌های فرد مشاهده می شود. همانطور که هارمونیک‌های مرتبه ۳ در تولید استوار هیچ نقشی ندارند، توان از آن که هر وقت بخورد در نتیجه غیر از مؤلفه اصلی، هارمونیک‌های فرد به جز هارمونیک‌های مرتبه ۳ وجود دارد. اولین مؤلفه بعد از مؤلفه اصلی، هارمونیک ۵ ام است. اما از آنجایی که در عمل هیچ‌کدام از آن‌ها تأثیر غیر متعمد ندارند و نحوه توزیع مکانی آن‌ها به گونه‌ای است که هارمونیک‌های مرتبه ۵ و بالاتر تصنیف می‌کند، با تقریب قابل قبولی می‌توان از این هارمونیک‌ها صرف نظر کرد و فقط مؤلفه اصلی را در نظر گرفت.

$$F = \frac{K}{\pi} \cdot \frac{N}{r_g} \cdot I_a \cdot \cos \theta = K \cdot I_a \cdot \cos \theta \quad (7-1)$$

بنابراین توزیع نیروی محرکه متناهی برای هر یک از فازها  $a$ ،  $b$  و  $c$  توزیع سینوسی به قدرت زیر است:

$$F_a = K \cdot I_a \cdot \cos \theta \quad (8-1)$$

با توجه به اختلاف ۱۲۰ درجه ای محرک فازها که از دید سری، برای نیروی محرکه متناهی فازها  $b$  و  $c$  به اوج هم ثابت:

$$F_b = K \cdot I_b \cdot \cos \left( \theta - \frac{2\pi}{3} \right) \quad (9-1)$$

$$F_c = K \cdot I_c \cdot \cos \left( \theta + \frac{2\pi}{3} \right) \quad (10-1)$$

با فرض داشتن یک سیستم سه فاز متعادل :

$$i_a = I_m \cos \omega t \quad (11-1)$$

$$i_b = I_m \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) \quad (12-1)$$

$$i_c = I_m \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3}) \quad (13-1)$$

کل نیروی محرکه مقابله دریا حاصل عوامل وجود دارد (نیروی محرکه مقابله منتهی) به صورت زیر می باشد


$$F = F_a + F_b + F_c \quad (14-1)$$

بنابراین :

$$F = K I_m \cos \theta \cdot \cos \omega t + \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) + \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3}) \quad (15-1)$$

با استفاده از روابط مثلثاتی، در نهایت رابطه نیروی محرکه مقابله منتهی ناشی از سه فاز دریا حاصل عوامل به صورت زیر در می آید :

$$F = \frac{3}{2} K I_m \cos(\theta - \omega t) \quad (16-1)$$



کسب ۴.۱ نیروی محرکه مقابله بر حسب  $\theta$  در حالت سه فاز

از رابطه (۱۶) معلوم می شود :

در لحظه  $t_1$  نیروی محرکه مقابله منتهی دارای توزیع سینوسی در حول حاصل عوامل است و یک آن در  $\theta = \omega t_1$  رخ می دهد. در لحظه  $t_2$  ( $t_2 > t_1$ ) نیروی محرکه مقابله منتهی همچنان دارای توزیع سینوسی است و یک آن در

$\theta = \omega t_r$  رخ مرده بخش ۳.۱ نیز حرکت معاصر رادیکال سے فاز ٹن مرده

درتیم موج غیر حرکت معاصر و فاصلہ معاصر بیر میزان  $(t_r - t_i)$   $\omega$  حرکت کره است. بنا بر این ما مرده  
 مر شود که نیز حرکت معاصر منجم در فاصلہ معاصر، برداری است با انداز ثابت که با سرعت زاویه ای  $\omega = 2\pi f$   
 مر چرخد. بردار دور مذکور به میدان کسران معروف است، در واقع همان آهنگ های برداری است که در  
 انداز بخش برای توجیه مکرر متوالی انان استفادیم.

فصل ۲:  
موتور کے الیکٹریک دو فاز:


۱.۲ مقدمہ:

در فصل قبل موتور کے الیکٹریک سے فاز مورد بررسی قرار رفت و در این فصل به موتور کے الیکٹریک دو فاز میں در آیم۔  
موتور کے الیکٹریک دو فاز میں در رسم ویجیں بر روی آنتورنڈ کے محور صفا طے آن کے از نظر مکانی با بلڈنگ ۹۰ دریم اقدار صفا  
دارند۔ در شرایط متبادل این رسم ویجیں آبا و ائلا کے متبادل تغذیہ میں کسند۔ در شرایط متبادل تحلیل این موتور کے طائر ائید  
تحلیل موتور الیکٹریک سے فاز در حالت متبادل است۔ در صورتیکہ ولتاہ تغذیہ نامتبادل باشد، تحلیل موتور با استفادہ  
از مؤلفہ کے متعارف صورت میں کورد۔ در این فصل موتور الیکٹریک دو فاز را در شرایط متبادل و نامتبادل بررسی  
میں کیم کہ مقدمہ ای برای تحلیل موتور کے الیکٹریک تک فاز (که معمولاً بہ صورت دو فاز نامتبادل راہ اندازہ میں کسند) در فصل  
بعد خواهد کورد۔

۲.۱ ساختمان و ساختار موتور الیکٹریک دو فاز:

موتور الیکٹریک دو فاز مانند سایر موتور کے الیکٹریک شامل آنتورنڈ و روتور میں باشد۔ آنتورنڈ عزت میں حصہ صفا طے  
است کہ در رسم ویجیں محور برهم روی آن قرار برقت است۔ روتور این موتور الیکٹریک معمولاً از نوع قفس سنجابی است۔  
در صورتیکہ روتور از نوع رسم ویجیں شدہ باشد، در رسم ویجیں محور برهم نیز بر روی آن قرار خواهد برقت۔

شکل ۱.۲ ساختار موتور الیکٹریک دو فاز (الف) در حالت متبادل۔  $V_{AS}$ ،  $I_{AS}$  محور A



شکل ۱.۲ ساختار موتور الیکٹریک دو فاز (ب) در حالت متبادل۔

۳.۲ نحوه عملکرد موتور الیکٹریک دو فاز:

۱.۳.۲ بررسی MMF در موتور کے الیکٹریک دو فاز:

در فصل قبل دیدیم کہ اگر جریانى مانند  $i_a$  از رسم ویجیں فاز a عبور کند، توزیع MMF (نیز در محور صفا طے) تولید  
کند۔

توسط این جریان در هر حلقه هوایی را می توان به طور تقریبی یک توزیع سینوسی با رابطه ای به صورت زیر در نظر گرفت:

$$F_a = K \cdot I_a \cdot \cos \theta \quad (1-2)$$

به طرف با اریک جریان  $I_a$  از سمت چپ  $a$  عبور کند،  $b$  مربوط به فاز  $b$  به صورت زیر خواهد بود

$$F_b = K \cdot I_b \cdot \cos \left( \theta - \frac{\pi}{3} \right) \quad (2-2)$$

اگر جریان فاز  $a$  و  $b$  دارای دامنه‌ی برابر و اختلاف فازی برابر با  $\frac{\pi}{3}$  (متعادلی) داشته باشند:

$$I_a = I_m \cos \omega t \quad (3-2)$$

$$I_b = I_m \cos \left( \omega t - \frac{\pi}{3} \right)$$

پس اگر دو موتور مجموع موتور برابری است:

$$F = F_a + F_b + F_c = K I_m \left[ \cos \theta \cdot \cos \omega t + \sin \theta \cdot \sin \omega t \right] = K I_m \cos (\theta - \omega t) \quad (4-2)$$

همانطور که از رابطه (۴.۲) ملاحظه می شود، رابطه به درستی آمده برای توزیع MMF این موتور خواهد بود. رابطه بدست آمده برای موتور القایی سه فاز است، که تنها تفاوت آن با سیستم سه فاز در ضرب آن در  $\sqrt{3}$  است. بنابراین در موتور القایی دو فاز نیز یک میدان گردان به وجود می آید، باعث ایجاد گشتاور در موتور می شود. می توان ثابت کرد که در حالت کلی در یک موتور القایی  $m$  فاز که با سیستم متعادل  $m$  فاز تغذیه می شود،

$$F = \frac{m}{\sqrt{3}} \cdot K \cdot I_m \cos (\theta - \omega t) \quad (5-2)$$

همانطور که از رابطه (۵.۲) دیده می شود، در صورت تغذیه متعادل دارای میدان دوار خواهیم بود. اما اگر به هر دلیلی تغذیه موتور دو فاز نامتعادل باشد، در این صورت علاوه بر میدان گردان در جهت جلو برد، میدان گردانی در جهت عقب برد نیز ایجاد می شود که میدان مذکور (عقب برد) نه تنها در ایجاد گشتاور منافسی نقش ایفا نمی کند، بلکه به صورت گشتاور ترمزی عمل می کند.

پس می توان گفت در صورت تغذیه نامتعادل موتور دارای و بارز موتور کاملاً تحت تأثیر نامتعادلی و نیز آن قرار می گیرد. برای آنکه این موضوع با استفاده از روابط ریاضی نشان داده شود، فرض کنید:

هر یک از این اتانور موتور دو فاز به قدرت برابر باشند.

$$i_a = I_m \cos \omega t$$

$$i_b = I_m \cos(\omega t - \alpha) \quad (4-2)$$

این روابط MMF به قدرت برابر خواهد بود.

$$F_a = k I_m \cos \theta \cdot \cos \omega t = \frac{1}{p} k I_m \cdot [\cos(\theta - \omega t) + \cos(\theta + \omega t)] \quad (7-2)$$

$$F_b = k \cdot I_m \cdot \cos(\omega t - \alpha) \cdot \cos(\theta - \frac{\pi}{p}) \quad (8-2)$$

با استفاده از روابط مثلثاتی داریم:

$$F_b = k \cdot I_m \cdot [\sin \alpha \cdot \cos \alpha \cdot \cos \omega t + \sin \theta \cdot \sin \alpha \cdot \sin \omega t] \quad (9-2)$$

$$F_b = \frac{1}{p} k \cdot I_m \cdot \{ \cos \alpha [\sin(\theta - \omega t) + \sin(\theta + \omega t)] + \sin \alpha \cdot [\cos(\theta - \omega t) - \cos(\theta + \omega t)] \} \quad (10-2)$$

$$F = F_a + F_b \quad (11-2)$$

$$F = \frac{1}{p} k \cdot I_m \cdot [ (1 + \sin \alpha) \cos(\theta - \omega t) + (1 - \sin \alpha) \cos(\theta + \omega t) + \cos \alpha \cdot \sin(\theta - \omega t) + \sin \alpha \cdot \sin(\theta + \omega t) ] \quad (12-2)$$

در نهایت MMF نتیجه در حالت تقسیم نامتعادل به قدرت برابر خواهد بود.

$$F = \frac{1}{p} k \cdot I_m [ a_{f1} \cdot \cos(\theta - \omega t) + a_{b1} \cdot \cos(\theta + \omega t) + a_{f2} \cdot \sin(\theta - \omega t) + a_{b2} \cdot \sin(\theta + \omega t) ] \quad (13-2)$$

طبق رابطه (۱۳-۲) ملاحظه شود زمانی که مقدار  $\alpha$  برابر  $\frac{\pi}{2}$  باشد، به رابطه (۵-۲) محدود شرایط متعادل است که می رسم. با اعتراف مقدار  $\alpha$  از  $\frac{\pi}{2}$  یا عبارت دیگر اعراض نامتعادلی هر یک قدرت تحت برد نیز در مورد اعراض خواهد یافت که نشان دهند؛ تاثیر نامتعادلی روی میدان موتور و در نتیجه تاثیر نامتعادلی روی عملکرد موتور است.

۲.۳.۲ تحلیل موتور القایی در شرایط متعادل:

در یک چسب موتور، در یک سیم پیچ کاملاً مشابه و با هم ۹۰ درجه الکتریکی اختلاف فاز معانی دارند. به علاوه دو سیم پیچ با دور و ولتاژ سینوسی با دانه الکتریکی و ولتاژ فاز ۹۰ درجه زمانی تقدیم می‌شوند. در این حالت یک میدان گردان با دانه ثابت در فاصله هوایی به وجود می‌آید.

نکته: با توجه به روابط بیان شده در قسمت قبل، برای موتور القایی دو فاز در شرایط متعادل همان مدار معادل یک فاز مربوط به موتور سه فاز صاف است.

مصرف باید به دو نکته توجه کرد اول آنکه در این حالت ولتاژ فازی مطرح است و ما به بحث سه فاز ولتاژ خطی مفهوم ندارد نکته دیگر اینکه فریب ۳ به درجست موتور سه فاز مطرح بود، در این جا به علت در فاز بودن موتور ۲ تبدیل می‌شود. مثلاً اگر در ۲ برابر گشتاور حاصل از مدار معادل تک فاز است.

۳.۳.۲ کاربرد موتور القایی دو فاز در شرایط نامتعادل:

در تحلیل بخش فوق فرض بر آن بود که تقدیم موتور متعادل باشد، اما در تحلیل در بسیاری از مواقع تقدیم موتور متعادل نیست البته معمولاً نامتعادلی در سیم تقدیم ناپذیرند اما قابل هر نظر کردن است. اما گاهی نیز میزان نامتعادلی قابل توجه است و از آنجا که تقدیم نامتعادل رفتار موتور را کاملاً تحت تأثیر قرار می‌دهد، لازم است تا نحوه تحلیل موتور در این شرایط بررسی شود. همین آنکه در کاربرد گاهی خاص (تغییر سرعت موتورهای AC)، شرایط تقدیم را خود به گونه ای تنظیم می‌کنیم که موتور به ناچار در شرایط نامتعادلی کار کند. روشی که برای تحلیل سیم گاهی نامتعادل به کار برده استفاده از روش مؤلفه گاهی متعارف است. در قسمت بعد به بررسی روش مؤلفه گاهی

متعارف در یک سیم دو فاز می‌پردازیم:

۱.۳.۳.۲ روش مؤلفه گاهی متعارف در سیم دو فاز

مؤلفه گاهی مستقیم و معلول در یک سیم دو فاز:

فرض کنید یک سیم دو فاز با ولتاژهای  $m$  و  $n$  آ تا به دو سیم پیچ یک موتور دو فاز متعادل اعمال شود. این سیم دو فاز نامتعادل می‌تواند به هدرت مجموع در سیم گاهی با توانی مستقیم (مثبت) و در سیم با توانی معلول

(منفی) تجزیه شود. برای بدست آوردن ولتاژهای این شبیه، در رابطه زیر یاد نظر میگیریم:

$$\bar{V}_m = \bar{V}_{mf} + \bar{V}_{mb}$$

$$\bar{V}_a = \bar{V}_{af} + \bar{V}_{ab}$$

(۱۴-۲)

که در آن هریک از ولتاژهای  $\bar{V}_m$  و  $\bar{V}_a$  به دو مؤلفه  $f$  و  $b$  تجزیه شده اند بدون پیش شرط در مورد چگونگی تجزیه، هریک از ولتاژهای را می توان به بی نهایت شکل مختلف به دو مؤلفه تقسیم کرد. اما می توان در جهت ساده سازی تحلیل، تجزیه را با اعمال شرایط زیرین تسهیل کرد. شرایط مزبور به قرار زیر است:

$$\bar{V}_{af} = j \bar{V}_{mf}$$

(۱۵-۲)

$$\bar{V}_{ab} = -j \bar{V}_{mb}$$

برادیت تحقق این شرایط، ولتاژهای اعمالی به رسم صحیح موتور به دو زوج ولتاژ  $(\bar{V}_{ab}, \bar{V}_{mb})$  و  $(\bar{V}_{af}, \bar{V}_{mf})$  تجزیه شده اند که هر دو زوج یک شبیه ولتاژ دو فاز متعادل را تشکیل می دهد، با این تفاوت که در زوج اول (مؤلفه معلوس) ولتاژ  $\bar{V}_{ab}$ ،  $90^\circ$  عقب تر از  $\bar{V}_{mb}$  است، در حالی که در زوج دوم،  $\bar{V}_{af}$  به همان اندازه  $(90^\circ)$  جلو تر از  $\bar{V}_{mf}$  است. در این شرایط با فرض خطی بودن مدار الکتریکی و معادله موتور می توان از جمع آثار استفاده کرد و رفتار موتور را تحت تأثیر ولتاژ دو فاز سینوس نامتغایر به کمک مؤلفه های مستقیم و معلوس بررسی کرد. سپس می توان معادله جریان هوا فاز، است در تونل شده و هوسفر دینر موتور را در حالت کلی و با بهره گیری از تئوری موتورهای متقابل متعادل محاسب

مخوره

از ترکیب رابطه (۱۴-۲) و (۱۵-۲)، معادله مؤلفه های  $f$  و  $b$  ولتاژ  $\bar{V}_m$  به بدست می آید:

$$\bar{V}_{mf} = \frac{1}{4} (\bar{V}_m - j \bar{V}_a)$$

(۱۶-۲)

$$\bar{V}_{mb} = \frac{1}{4} (\bar{V}_m + j \bar{V}_a)$$

می شود:


تمرین: مؤلفه‌های  $f$  و  $\omega$  ولتاژ  $\bar{v}_a$  را با جایگزینی رابطه (۱۶.۲) در رابطه (۱۵.۲) به دست آورید؟  
 برای استفاده از فرمول‌های ماشین مؤلفه‌های مستقیم و معکوس در محاسبات موتور، لازم است مدار بر ولتاژ، مؤلفه‌های متناظر جریان را نیز می‌توانیم بنویسیم. اگر بخواهیم جریان رابطه (۱۴.۲) را در مدار الکتریکی به یک موتور دو فاز تعریف شده با ولتاژهای  $\bar{v}_m$  و  $\bar{v}_a$  تعریف کنیم مطابق شکل (۲۰.۲) ولتاژ اعمال شده به حرکت ارفاز که را می‌توان حاصل سری شده دو منبع ولتاژ مجزا از هم تعریف کرد

طبق اصل جمع آثار، جریان‌های  $\bar{I}_m$  و  $\bar{I}_a$  نیز از مجموع جریان‌های حاصل از اعمال مؤلفه‌های  $f$  و  $\omega$  طبق رسم صحیح که موتور حاصل می‌شود در نتیجه

$$\bar{I}_m = \bar{I}_{mf} + \bar{I}_{mb}$$

$$\bar{I}_a = \bar{I}_{af} + \bar{I}_{ab}$$

(۱۷.۲)



شکل ۲۰.۲: تجزیه یک منبع دو فاز نامتوازن به دو منبع متوازن به کمک مؤلفه‌های مستقیم و معکوس

در این رابطه  $\bar{I}_{mf}$  و  $\bar{I}_{af}$  به ترتیب جریان‌های گذرنده ارفاز که  $m$  و  $a$  هستند در اثر اعمال ولتاژ دو فاز متعادل  $\bar{v}_{mf}$  و  $\bar{v}_{af}$  بر روی امپدانس موتور در مقابل مؤلفه  $f$  (یعنی  $Z_f$ ) به دست آمده‌اند. به طراحان روابط بالا را می‌توان به صورت زیر نوشت:


$$\bar{v}_{mf} + \bar{v}_{mb} = \bar{v}_{m\alpha}$$

(۱۷.۳)

$$\bar{v}_{af} + \bar{v}_{ab} = \bar{v}_{a\alpha}$$

$$jV_{mf} - jV_{mb} = V_a \quad (18.2)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ j & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{mf} \\ V_{mb} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_m \\ V_a \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} V_{mf} \\ V_{mb} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -j \\ 1 & j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_m \\ V_a \end{bmatrix} \quad (19.2)$$



۲.۳.۳.۲ تحلیل موتورهای القایی دو فاز در شرایط نامتعادل.

همانطور که بیان شد، برای تحلیل موتورهای القایی دو فاز در شرایط نامتعادل، از روش مؤلفه‌های متعادل استفاده می‌شود. برای این منظور، معمولاً کس ۲.۲، حرکت از دو ولتاژ  $\bar{V}_m$  و  $\bar{V}_a$  را با دو منبع ولتاژ مربوطه می‌توان مثبت و منفی جایگزین کرد، که در قسمت قبل نحوه‌ی تعیین جهت از دو منبع ولتاژ توالی مثبت (راسترد) و منفی (چپرد) شرح داده شد.



حال برای تحلیل سیستم، یک بار مدل توالی مثبت (راسترد) و بار دیگر مدل توالی منفی (چپرد) را به صورت کس (۳.۲) در نظر می‌گیریم.

حرکت از این دو مدل، یک سیستم دو فاز متعادل است و بنابراین مدار معادل یک فاز آن نیز متعادل است. مدار معادل یک فاز یک موتور سه فاز با تقسیم متعادل است با این تفاوت که در سیستم عقب هر دو جهت چرخش میدان در خلاف جهت میدان دوار در سیستم جلورد است و بنابراین مدار لغزش در سیستم متفاوت است. با فرض چرخش دوار در جهت جلورد، روابط لغزش در در سیستم جلورد و عقب برود به صورت زیر بدست می‌آید.

$$S_F = \frac{n_s - n_r}{n_s} \quad (20.2)$$

$$S_b = \frac{n_s - (-n_r)}{n_s} = \frac{n_s + n_r}{n_s} = \frac{2n_s - (n_s - n_r)}{n_s} = 2 - \frac{n_s - n_r}{n_s} = 2 - S_f$$

$$S_b = 2 - S_f \quad (21-2)$$



شکل ۳.۲ جداسازی توان مثبت و منفی و اعمال به موتور



شکل ۳.۲ (الف) سیستم جلودر موتور و شکل ۳.۲ (ب) سیستم عقب برد آن را نشان می دهد با توجه به مطالب ذکر شده در بالا مدار معادل فاز m در سیستم جلودر مثبت مدار معادل یک فاز سیستم سه فاز مطابق

شکل (۳.۲) است در این مدار داریم:

$$Z_f = \frac{jX_m \left[ \frac{R_r}{s} + jX_r \right]}{\left( \frac{R_r}{s} \right) + j(X_m + X_r)} = R_f + jX_f \quad (22-2)$$

که  $Z_f$  در حقیقت امپدانس درخت خده موازی در شکل (۳.۲) الف است. امپدانس ورودی مدار معادل یک فاز m در سیستم باسترد این چنین بدست می آید:

$$Z_{inputf} = Z_1 + Z_f \quad (23-2)$$



شکل ۳.۲ مدار معادل در دو حالت جلودر و عقب برد

که در آن  $Z_1$  امپدانس هوناز است تو است:

$$Z_1 = R_1 + jX_1 \quad (۲۴-۲)$$

گس ۴.۲ (ب) مدار معادل فاز  $m$  در سیستم تحکیم برد باثان بردهد و مشخص است که برای بدست آوردن مدار معادل تک فاز سیستم تحکیم برد، باید در مدار معادل موتور سه فاز،  $S$  (لقرنس)  $m$  (۲- $S$ ) تبدیل شود. در این حالت برای امپدانس ورودی موازی خواهیم داشت:

$$Z_b = \frac{jX_m \left[ \left( \frac{R_r}{2-S} \right) + jX_r \right]}{\left( \frac{R_r}{2-S} \right) + j(X_m + X_r)} = R_b + jX_b \quad (۲۵-۲)$$

به این ترتیب امپدانس ورودی شده توانی مستقر برابر است با:

$$Z_{input_b} = Z_1 + Z_b \quad (۲۶-۲)$$

در مورد جریان ورودی به شبکه که توانی مثبت و مستقر داریم:

$$\bar{I}_{mf} = \frac{\bar{V}_{mf}}{Z_{input_f}} \quad (۲۷-۲)$$

$$\bar{I}_{mb} = \frac{\bar{V}_{mb}}{Z_{input_b}} \quad (۲۸-۲)$$

$$\begin{cases} \bar{I}_{af} = j \bar{I}_{mf} \\ \bar{I}_{ab} = -j \bar{I}_{mb} \end{cases} \quad (۲۹-۲)$$

$$\begin{cases} \bar{I}_m = \bar{I}_{mf} + \bar{I}_{mb} \\ \bar{I}_a = \bar{I}_{af} + \bar{I}_{ab} = j \bar{I}_{mf} - j \bar{I}_{mb} \end{cases} \quad (۳۰-۲)$$

رابطه توان عبوری از فاصله هوایی در سیستم  $k$ ی (دو فاز) توانی مثبت و مستقر به قرار زیر خواهد بود.

$$\begin{cases} P_g^+ = P_{gf} = 2R_f |\bar{I}_{mf}|^2 \\ P_g^- = P_{gb} = 2R_b |\bar{I}_{mb}|^2 \end{cases} \quad (۳۱-۲)$$



حل:

الف - با توجه به داده‌های مسئله، می‌توان فرض کرد:

$$\bar{V}_m = 22 \angle 0^\circ \quad \bar{V}_a = 21 \angle 18^\circ = 19.8 + j6.7$$

از عبارات (۱۴-۲) مؤلفه‌های مستقیم و معکوس ولتاژ را به صورت زیر می‌توان نوشت:

$$\bar{V}_{mf} = \frac{1}{4} (\bar{V}_m - j\bar{V}_a) = 218.5 - j18.2 = 219.25 \angle -4.8^\circ$$

$$\bar{V}_{mb} = \frac{1}{4} (\bar{V}_m + j\bar{V}_a) = 11.5 + j18.2 = 21.5 \angle 57.7^\circ$$

ب - برای لغزش ۵٪، اندازش موتور در مقابل مؤلفه مستقیم برابر است با مجموع  $Z_f = 19.44 + j7.15 \Omega$ 

$$Z_f = \frac{jX_m \left[ \frac{R_r}{s} + jX_r \right]}{R_r + j(X_m + X_r)} = \frac{jV_{r,1} \left[ \frac{7984}{0.05} + j2.94 \right]}{\frac{7984}{0.05} + j(V_{r,1} + 2.94)} = 1534 + j2.45$$

و  $V_1 + jX_1 = 1534 + j2.45$  یعنی  $R_f$  و  $X_f$

$$Z_{input_f} = Z_1 + Z_f = 1534 + j2.45 + 19.44 + j7.15 = 19.94 + j9.6 = 19.8 \angle 29.4^\circ$$

$$\bar{I}_{mf} = \frac{\bar{V}_{mf}}{Z_{input_f}} = \frac{219.25 \angle -4.8^\circ}{19.8 \angle 29.4^\circ} = 11.24 \angle -34.2^\circ \text{ (A)}$$

بنابراین مؤلفه مستقیم جریان استاتور برابر است با:

برای همان لغزش ۵٪، اندازش موتور در مقابل مؤلفه معکوس عبارت است از مجموع  $Z_b = 1481 + j2.18 \Omega$ 

$$Z_b = \frac{jX_m \left[ \left( \frac{R_r}{1-s} \right) + jX_r \right]}{\frac{R_r}{1-s} + j(X_m + X_r)} = \frac{jV_{r,1} \left[ \frac{7984}{1-0.05} + 2.94 \right]}{\frac{7984}{1-0.05} + j(V_{r,1} + 2.94)} = 1481 + j2.18 \Omega$$

و  $V_1 + jX_1 = 1534 + j2.45$  یعنی:

$$Z_{input_b} = Z_1 + Z_b = 1534 + j2.45 + 1481 + j2.18 = 1981 + j0.29 = 1981 \angle 0.08^\circ$$

بنابراین مؤلفه معکوس جریان استاتور هم برابر است با:

$$\bar{I}_{mb} = \frac{\bar{V}_{mb}}{Z_{input_b}} = \frac{21.5 \angle 57.7^\circ}{1981 \angle 0.08^\circ} = 0.0108 \angle 57.6^\circ \text{ (A)}$$

ج- با استفاده از معادلات (۱۷-۲) و جریان فاز را برابر است با:

$$\bar{I}_m = \bar{I}_{mf} + \bar{I}_{mb} = 11,24 \angle -34^\circ + 4 \angle 22^\circ = 15,2 \angle -31^\circ \text{ (A)}$$

$$\bar{I}_a = \bar{I}_{af} + \bar{I}_{ab} = j \bar{I}_{mf} - j \bar{I}_{mb} = 4,81 + j 5,62 = 7,4 \angle 49,2^\circ$$

توصیف کنید که عدم تعادل جریان فاز را بسیار بیشتر از عدم تعادل موجود در ولتاژهای اعمال شده است. ضمناً بیاورید بارهاست شده روی محور موتور بیشتر از حد مجاز آن نیست ولی مؤلفه دلتا و رگولاسیون موتور با استفاده از معادله برابری محاسبه می شود و حاصل است موتور با طول مجازی تحت اضافه بار قرار دهد و هم وسیله ای که آن موتور را پس از حد معارف فرم کند.

→ توان کسب شده به مؤلفه مستقیم هر یک در زمان آن موتور ثابت است از:

$$P_{gf} = 2 R_f |I_{mf}|^2 = 2 (14,44) (11,24)^2 = 4175 \text{ W}$$

$$P_{gb} = 2 R_b |I_{mb}|^2 = 2 (7451) (4)^2 = 15 \text{ W}$$

توان کسب شده به مؤلفه مغناطیس برابر است با:

بنابراین توان کسب شده داخلی توکیدی عبارت است از:

$$P_m = (1-5) (P_{gf} - P_{gb}) = (1-7.5) (4175 - 15) = 3980 \text{ W}$$

تمرین: یک ماشین دو فاز بادلتا را که  $v_m = 110 \angle 30^\circ$  و  $v_a = 100 \angle 90^\circ$ ، مقادیر ماشین م فرکانس برابر است.

$$R_f = R_r = 2 \Omega$$

$$X_1 = X_2 = 2,5 \Omega$$

$$X_4 = X_m = 15 \Omega$$

$$P = 4$$

$$P = 5,4^2$$

$$n_r = 1440 \text{ rpm}$$

$$P_{rot} = 1 \text{ W}$$

مطلوبت توان ورودی، توان خروجی، جریان فاز m، a و دلتا و فرکانس؟